

0206 花蓮地震災後勘災救災情形

1070212

一、107年2月7日：總務處事務組由組長陳肯用及大樓管理員顏淑梅、鄭素珍、劉國璋、楊煥城、黃文光、陳學雄、陳淑絹、吳基榮、陳惠萱、張中宏等人勘查校區教學大樓，並將勘查情形回報營繕組統一彙整。

- 1.管理學院一切正常。
- 2.學生活動中心除B區跳電(1,2樓沒有電)外,其他一切正常。
- 3.行政大樓一切正常。
- 4.人社一館B棟413共同管間水管斷裂，已暫時關閉水閥(4樓B區停水)、崁燈掉落兩盞，B棟1F側門牆壁磁磚掉落數片。
- 5.人社二館正常。
- 6.人社三館正常。
- 7.原住民學院F棟總水箱進水管斷裂，廠商搶修中。
- 8.集賢館電梯故障無反應(已張貼故障暫停使用)。
- 9.多容館玻璃屋2樓燈座掉落垂掛。
- 10.理工一館：1F牆壁多處裂紋，牆面粉刷層剝落見紅磚一處(照片 1-1、照片 1-2)。2F3F伸縮縫鋼材封板懸掛多處(有掉落之虞)。B棟電梯內部天花板掉落故障(已斷電、張貼故障暫停使用)。B棟C棟各有一處玻璃帷幕開裂(照片 1-3)。1F2F3F4F實驗室燈具及輕鋼架天花板懸掛多處。D325實驗室水管震裂漏水，已暫時關閉水源。



- 11.理工二館：伸縮縫擠壓拱起A區3F4F，C區3F。4F國際會議廳、四講堂、A337、A437等空間天花板輕鋼架掉落。
- 12.理工三館正常。
- 13.花師教育學院3F地磚隆起數片。
- 14.環境學院：B155室發電機室地板裂痕。A151防空避難室地板裂痕。
- 15.藝術工坊：103室前走廊磁磚破裂約10塊。
- 16.環境解說中心正常。