

校區	地點	災損情形概述	照片	修復情形
美崙校區	校區柏油道路	校區大門及側門路面、五守樓前主要道路及五守樓後方路面嚴重龜裂	圖1~4	影響進出的主要道路部份已於2月12日修復
	校區人行道及廣場	體育館周圍路面、連鎖磚地坪、大理路地坪及校內多處排水溝龜裂損壞	圖5	將依使用重要性，分區逐步辦理修復
	自來水系統	美崙校區自來水地下管線斷裂損壞	圖6~7	已開挖查修中
	田徑場	多處嚴重龜裂	圖8	將視補助情形辦理修復
	游泳池	池體及四周地坪嚴重龜裂	圖9	將視補助情形辦理修復
	體育館、音樂館、五守樓、志清樓等	牆面、花台、階梯及四周排水溝皆已嚴重龜裂	圖10~11	受損部份尚不影響使用，將視補助情形辦理修復
	音樂館1-3樓罕用書庫	鋼製六層組合書架書架傾斜、層板損壞，約15萬圖書掉落需要工讀人力復原(上架及讀架)	圖12	已由圖資中心辦理中
壽豐校區	圖書館、多容館、檔案館、人社一二館、藝術中心、原住民學院、涵星二莊、教育學院、理工一二館	輕鋼架變形，燈具、天花板掉落	圖13~16	於2月8日起維修圖書館1至6樓天花板及燈具，共更換20箱天花板，於2月12日維修完成，持續維修其他建物中
	圖書館1-6樓書庫	監視系統損壞、約30萬冊圖書掉落需要工讀人力復原(上架及讀架)		已由圖資中心辦理中
	圖書館、理工一館	電梯故障：圖書館4部、理工一館1部		圖書館3部電梯已修復，其他部份已維修中
	擷雲莊、人文一館、理工一館、原住民學院、仰山莊	水管斷裂	圖17	皆已修復
	理工一二三館、育成中心、人社一二館、環境學院、原住民學院C棟、居南114、行政大樓、教育學院、藝術工坊	牆面龜裂、玻璃帷幕裂開、伸縮縫擠壓拱起、地磚隆起	圖18	經委請建築師現場勘查無結構安全疑慮，將逐棟辦理維修改善
	籃球場、網球場	PU龜裂(6個場地)	圖19	將視補助情形辦理修復




圖1



圖2



圖3



圖4



圖5



圖6




圖7



圖8



圖9



圖10



圖11




圖12



圖13





圖14





圖15



圖16



圖17



圖18



圖19